

Технический лист

DexCoat 3 A

DexCoat 3 A - разделительный агент для работы с эпоксидными, полиэфирными, винилэфирными, фенольными и другими термоусадочными смолами. **DexCoat 3 A** представляет собой усовершенствованную полимерную смолу в смеси не хлорированных органических растворителей. Он создает очень прочную пленку, которая позволяет сделать много съёмов после одного нанесения.

Преимущества:

- Легкое нанесение
- Отсутствие загрязнения
- Без хлора в составе, экологически чистый
- Минимум неприятного запаха
- Не оставляет налёт на матрицах
- Универсальный, может использоваться на всех поверхностях
- Стойкая пленка, позволяет сделать несколько съёмов

Параметры:	Вид:	Бесцветная жидкость
	Плотность: г/см ³ :	приблиз. 0,75 г
	Растворитель:	Алифатический углеводород
	Срок годности:	1 год

Полимерная смола которая входит в состав **DexCoat 3 A** чувствителен к влаге. Убедитесь, что емкость плотно закрыта. **DexCoat 3 A** готовый к употреблению продукт, не требует встряхивания или перемешивания. Не смешивать с другими растворителями.

Для новых, пористых или повреждённых матриц, требуется нанесение порозаполнителя **DexSeal** перед нанесением разделительного агента **DexCoat 3 A**. См. технический лист на порозаполнитель **DexSeal**.

Применение:

Перед прочтением обязательно прочитайте паспорт безопасности. При необходимости отполируйте поверхность. Если на форму были нанесены воски или силиконы, их требуется очистить с помощью очистителя на основе растворителя, таких как наш **DexClean**. **DexCoat 3 A** можно наносить поверх предыдущих слоев разделительных агентов, но форму все равно нужно очистить от пыли. Очистку и нанесения разделительного агента требуется производить в вентилируемом помещении.

1. Нанесите **DexCoat 3 A** на чистую и сухой ветошь
2. Нанесите разделительный агент на площадь около 0,5 м², полировка не требуется.
3. Повторите шаги 1 и 2. Уделите внимание стыкам слоев, разделитель должен полностью покрыть всю поверхность.
4. Продолжайте пока матрица не будет полностью покрыта.
5. Сушка между слоями - 15 минут.
6. Повторите шаги 1-5 для нанесения 3 слоев разделителя.
7. После нанесения последнего слоя требуется сушка - 30 минут при комнатной температуре. Более продолжительное время сушки или нагрев до 60 °C улучшают качество пленки и количество съёмов.

Повторное нанесение:

При ухудшении разделительных свойств разделительного агента **DexCoat 3 A** - нанесите дополнительные слои тем же методом, что указан выше.

Техническая информация и данные о продукте основаны на наилучшей доступной информации и не представляют собой и не подразумевают каких-либо гарантий или патентных нарушений. Пользователь несет ответственность за проверку пригодности продукта перед использованием в производстве.